

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:	PRIMARIA ADOLFO CIEN FUEGOS
MODELO:	48 M2
LOCALIDAD:	ZEMPOALA, HIDALGO.
DONADOR:	BIMBO
FECHA DE INICIO:	09/06/2023
FECHA DE TÉRMINO:	17/06/2023

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA

Aula 1 

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en San Cristóbal El Granck haciendo las 5 horas del día 17 de Junio del 2023 y estando presente Javier Estrada como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Josabel Bethia Lopez Gutierrez como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Aula con una superficie de 48 m2.

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Javier Estrada Santana Josabel Bethia Lopez Gutierrez
 (Nombre y firma de quien entrega) (Nombre y firma de quien recibe)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Beneficiario

María Dolores Hernández Pérez
 (Nombre y firma)

Testigo

Olivero Rios Baltazar
 (Nombre y firma)

Testigo

Aula 1



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>17/06/2023</u>
Beneficiario: <u>Josabel Bethia Lopez Gutierrez</u>	Supervisor de Obra: <u>Javier Estrada</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	En buenas condiciones
Muros Exteriores	En buenas condiciones
Losa de Azotea	En buenas condiciones

Acabados	Observaciones
Pasta y pintura exterior	Aplicada correctamente
Pasta interior	Aplicada correctamente
impermeabilizante	Colocado correctamente

Cancelería	Observaciones
Puertas	Instaladas y Funcionando
Ventanas	Instaladas y Funcionando

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	Instalados y Funcionando
Centro de carga	Instalado y Funcionando


Javier Estrada Santana
 (Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Josabel Bethia Lopez Gutierrez
 (Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



Aula 2

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en San Cristóbal El Grande, Zacocho a las 5 horas del día 17 de junio del 2023 y estando presente Lzaid Samuel RH como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Joseluis López Castro como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Aula con una superficie de 48 m2.

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Lzaid Samuel Rodríguez
(Nombre y firma de quien entrega)

Joseluis López Castro
(Nombre y firma de quien recibe)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Beneficiario

Maria Dolores Hernández Pérez
(Nombre y firma)

Olivia Ezequiel Baltazar
(Nombre y firma)

Testigo

Testigo



Aula 2

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>17/66/2023</u>
Beneficiario: <u>Joseluis López Castro</u>	Supervisor de Obra: <u>Lzaid Samuel RH</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	En buenas condiciones
Muros Exteriores	En buenas condiciones
Losa de Azotea	En buenas condiciones

Acabados	Observaciones
Pasta y pintura exterior	Aplicada correctamente
Pasta interior	Aplicada correctamente
Impermeabilizante	Colocado correctamente

Cancelería	Observaciones
Puertas	Instaladas y Funcionando
Ventanas	Instaladas y Funcionando

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	Instalados y Funcionando
Centro de carga	Instalado y Funcionando

Lzaid Samuel Rodríguez H
(Nombre y firma de quien entrega)

Joseluis López Castro
(Nombre y firma de quien recibe)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Beneficiario